

大雪停电行路难，钢厂减产少资源。 莫论行情涨跌事，欢欢喜喜过大年。

按地区排序，排名不分先后

制表日期：2008年1月29日

地区	钢厂	生产情况	影响因素
华东	沙钢	受限电及检修影响，预计热卷减产8万吨，建材减产10万吨。由于限电沙钢总共停掉9条生产线，其中螺纹钢生产线影响最大，线材停产1条，一台90吨的电炉检修，2台100吨的电炉处于非正常运转状态。另沙钢码头也已关停，水路发货基本停止，何时恢复正常需看天气。钢厂计划3月份进行全厂检修，3月20日左右对热卷、宽厚板生产线进行检修，为期15天，影响热卷产量15万吨，影响中板产量5-6万吨左右。	限电减产、检修减产、运输受阻
	马钢	目前生产基本正常，但是由于煤炭等原材料紧张，马上将安排部分生产线限产，热卷预计会影响50%的计划量，现每天热卷产量6000吨左右，预计热卷减产10万吨。由于前期高牌号管线钢生产成材率不高，因此前期马钢主要排产管线钢，普碳材的生产有所延后，投放市场的普碳资源可能需等到春节过后。	限电减产、运输受阻
	南钢	受限电影响现已停产一台100吨的电炉，主保两条中板线正常生产，其他生产线根据实际情况随时准备停产，目前带钢生产现已停产多日。	限电减产、运输受阻
	济钢	目前生产基本正常，但后期受到限电影响的可能性较大。上周济钢热轧出库总量约为4万吨，主要以出口合同为主，材质为SS400的资源。此外，排产部分SPHC薄规格热卷，为冷轧生产线备料。1月18日热轧产线检修了一天，近期协议户热卷资源减量。中厚板产品订单较满，尤其是船板和容器板，因此交货期只能延后，欠交转接合同较多。	后期限电计划
	莱钢	目前生产基本正常，但后期将受限电影响的可能性较大，钢厂做出应急预案，根据后期市场的行情，将对相应品种做出限产的措施。	后期限电计划
	泰钢	目前生产基本正常，但后期将受限电影响的可能性较大，对于后期产量有所影响。2月份宽带计划排产14万吨，冷轧板排产3万吨。	后期限电计划
	日钢	目前生产基本正常，但马上将受到限电影响，钢厂已做限预案，预计后期板坯外销量将会减少5万吨。暂定3月份对热轧卷板生产线安排检修，检修20天左右，影响产量12万吨。	限电减产、检修减产、运输受阻
	永钢	目前生产基本正常，但马上将受到限电影响生产。	限电减产、运输受阻
	济钢闽源	从1月24日起对一条螺纹生产线进行为期35天左右的检修，预计影响产量5万吨左右。	检修减产
	石横特钢	目前生产基本正常，但后期受到限电影响的可能性较大，暂定3月初对螺纹生产线安排检修。	限电影响，检修减产
江苏鸿泰	自1月30日起全面停产半个月。	限电停产	

	徐州金虹	电炉以及生产线停产。	停产减产
	徐州东南	电炉以及生产线停产。	停产减产
	常州中天	暂定于2月初春节期间对电炉检修10 - 14天左右，预计影响产量3万吨。此外，受限电影响2月末可能再度将对电炉安排检修。	检修减产、运输受阻
	淮钢	受近期雨雪天气影响陆路运输基本瘫痪，水路运输暂时未有影响。受限电影响其电炉现都吹氧节电，占到其2/3量的转炉暂时工作正常。现厂内钢坯库存较为充裕，但后期资源仍然紧张。	限电减产、运输受阻
	飞达	受到限电影响，中板产量有所下降，但钢厂努力确保中板线正常生产，工具厂现已停产，现厂内板坯供应充足，中板日产量平均在1500吨，受到运输影响，钢厂发货难度较大。现正建设精轧机生产线，投产后产量将大幅提升。	限电减产、运输受阻
	苏钢	受限电影响，电炉以及生产线不能正常生产。	限电减产、运输受阻
	三钢	目前生产基本正常。	
	萍钢	目前九江全部停电，预计到2月2日左右才能恢复生产，影响产量约1.7万吨；萍乡和安源受到白天间接性限电影响以及近期运输不畅（仅发南昌和武汉市场），每天限产1/3产量，估计产量在0.7万吨/天左右。	限电减产、运输受阻
	南（昌）钢	目前厂内储煤不足，运输不畅，部分转炉已经停掉。截止1月29日，4条生产线全部停产，预计4条生产线一天影响产量在1.1万吨左右。	限电减产，运输受阻
	建龙（宁波）	1月30日开始限电减产，目前预计影响5-6天，主要影响热轧生产线，热卷投放市场的时间将会延后。	限电减产
中南	武钢	目前生产基本正常，限电对生产影响不大。但是，受近期持续的雨雪天气影响，钢厂组织发货难度较大，厂内库存有所增加。武钢2月份热卷合同接订情况非常理想，大部分客户都认为后期行情不会太差，想增量的用户较多，后期资源较为紧张。钢厂08年销售计划中热轧量1-5月份依然紧张，5月份后资源供应将较为充足，因此客户签定年度协议中1-5月份资源量在订购月不确保的。冷轧方面，受成材率不高的影响，宽板及DC04以上材质生产比较缓慢。冷轧资源随着二冷轧达产基本上可以满足客户的需求，从三月份开始冷轧宽板将按二冷轧设计要求进行接订。08年武钢冷轧将大部份资源依靠自身分公司进行销售，轧板资源仍考虑首先确保大型工程和直供用户及高附加值产品。	运输受阻
	安钢	目前生产基本正常，钢厂积压库存明显。	运输受阻
	济源	目前生产基本正常，但运输受限，目前厂内库存积压。	运输受阻
	湘钢	受近期天气影响，目前所有生产线活动已经停止，现厂内限电、限水、限气，恢复正常生产时间待定。	限电减产，运输受阻
	冷钢	受限电影响，部分生产线已经关停，包括带钢生产线在内共停产4条生产线。	限电减产，运输受阻

	涟钢	受限电影响，生产线基本停产，交通运输处于瘫痪，钢厂积压库存明显。预计本月热卷减产4万吨，螺纹钢减产2万吨，冷轧减产1.5万吨。	限电减产，运输受阻
华北	首钢	目前生产基本正常。2月份热卷订货要求，订货量为协议量的90%，低合金订货量要求在20%以上，1800mm宽卷订货量不高于全部订货量的55%，预计2月份组织合同总量约28万吨。	后期限电计划
	唐钢	目前受限电影响较小，热轧1810线生产基本正常，冷轧生产线受限电影响，产量略有减少。热轧线前期薄卷产量相对较大，部分市场唐钢热卷库存资源薄多厚少。目前该线热卷板生产规格有所调整，2.75-9.5mm均有生产，有利于缓解资源结构状况。2月份冷轧订货要求，订货合同量为正常协议量的50%，其中连退冷轧卷比例不低于30%，厚度 0.6mm的订货比例不低于20%，冷轧硬卷要求厚度 0.5mm的订货比例不低于40%，SPCD冲压板、SPCD-QD汽车板、SPCC-JC2家电板可订货，1月份未交货合同结转至2月份执行。	运输受阻
	邯钢	目前生产基本正常。2月份热板合同量为正常协议量的20%，其中Q345的低合金板订货量大于40%，现款比例必须达到30%。冷轧订货合同量为月度协议量的50%，较上月的60%有所减少。订货要求重卷必须签订80%以上，厚度 0.6mm规格必须签订20%以上。	运输受阻
	包钢	目前生产基本正常，天气原因运输受到影响。2月份订货要求，热卷订货量为按协议量的60%，中厚板价格以实际发货时间结算，承兑贴息保持不变，日贴息为0.26‰。	运输受阻
	太钢	目前1549mm生产线和2250生产线生产基本正常。2月份热轧普板卷订货合同量为协议量的25%，较上月增加5%，1549生产线普板产品依旧不外发，仅限本地销售。品种钢合同量为协议量的100%，花纹板合同量为协议量的100%，均与上月持平。受近期大雪和春运影响，钢厂组织资源外发难度较大，厂内库存有所增加。1月29号五高炉、新炼钢检修16-20小时，其他生产线正常。	运输受阻
	天铁	元月初至今，天铁热轧生产线生产情况基本维持正常，热卷日均产量保持在6-7千吨之间。受近期雨雪天气影响，交通不变，钢厂库存有所增加。前期生产以薄规格为主，1500mm、1250mm常规标准宽度资源较前期有所增加，资源投放规格薄多厚少现象明显，影响商家提货积极性，近期计划排产厚规格产品。	运输受阻
	文丰	目前生产基本正常，受限电影响较小。前期中板生产线检修，影响1月份产量较大，现已恢复生产，目前主要以生产普板为主。	检修减产
	轧一联成	1250机组1月份热卷生产计划15万吨，基本完成计划量，前期集港资源较多，主要发往华东、广州等周边地区，生产规格主要以薄卷为主，现受天气原因运输受阻，限电对其生产影响较小。	运输受阻
	津西	目前生产基本正常，厂内焦炭比较紧张，对于产量影响较小。	原料紧张

	国丰	355带钢生产线从元月22日开始计划检修一周，目前还未开工，每天影响产量3000吨，钢厂发货运输不便。	运输受阻
	海鑫	受限电影响预计建材减产4万吨。由于近期钢厂发货难度加大，导致厂内库存有所增加。	限电减产、运输受阻
东北	鞍钢	钢厂计划2月份对高炉检修改造，总体产量受到影响；1700热轧机组加热炉检修6天；3#冷轧生产线连退炉检修5天，影响产量2万吨；中板生产线加热炉检修5天；大型线加热炉检修8天。	检修减产
	本钢	目前生产情况正常。1月份部分欠交合同结算2月生产，2月份全国各分公司分配销售量有所增加，销售以直供用户为主。	正常
	通钢	目前生产基本正常，由于原料供给不足，需要减少部分产品的产量。二月份计划螺纹钢生产线全面停产；高线产量2.2-2.3万吨（含焊条1.2-1.3万吨）；普线产量2万吨；热卷产量22万吨左右（包括部分集装箱板和管线钢，其余主要以普碳热卷宽版面为主，SPHC板以及薄普板计划量不多）。	原料紧张减产
	北台	目前原料供给不足，现在停了4座高炉，螺纹后期将不再生产，线材3条线在轧，2月计划量17万左右。2月份开始主要保证热卷生产，目前仍在调试阶段，月产量18万吨左右，含出口8万（3月后开始发货，主要以东南亚地区为主，到岸价730美金），其余量全部投放在华东、华南地区。	原料紧张减产
	四平红嘴	目前生产基本正常，厂内原材料较为充足，生产螺纹钢以南下为主。	正常
	阿钢	目前生产正常，产能倾向于矿工钢、轻轨的生产，厂内库存较少，月产量只在一万吨左右，运力吃紧，发货困难。	运输受阻
	西南	重钢	目前线材及螺纹钢生产线已经停产，开工日期需看限电情况，预计本月建材减产3万吨左右。
达钢		受限电影响，预计本月建材减产1万吨左右。	限电减产、运输受阻
水钢		受限电影响，1月份建材产量预计只能完全90%，预计全月影响产量约在3万吨。	限电减产、运输受阻
攀钢		现在热轧生产线已经全部停轧，受天气影响周边电网瘫痪，二滩等发电站发电难以外输，电压过高生产危险，出于安全考虑，停止主要生产活动，初步预计将影响至少10天的生产量。	限电减产
昆钢		目前生产基本正常，资源运输受阻。	运输受阻
华南	柳钢	目前原料紧张，主要保产中板；热卷坯料不足，现考虑减产。两条棒材生产线只开工一条，线材和型材生产线关停，厂内基本无库存。	原料紧张减产
	广钢	目前生产基本正常。	正常
	韶钢	目前一条螺纹钢生产线检修，另一条螺纹生产线仍在正常生产。	检修减产

	珠钢	目前生产基本正常，板材生产以集装箱板为主，2月份基本没有普卷协议量。	正常
西北	八钢	目前生产基本正常，资源运输受阻。	运输受阻

据上述内容，限电、运输、检修、原料是近期钢厂减产的主要因素，预计将影响建筑钢材产量70万吨，热卷板50万吨，中厚板15万吨，冷轧5万吨。

由于时间有限，上表内容如有疏漏、错误，请致电：021-61408980

以上资料信息仅供参考！（小黑，Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）

www.mysteel.com

www.mysteel.com